

Richtlinie

Prüfplanung Waren- eingangsprüfung (WEP)



08-02-03-01-G-C-PUB	08-02-03-01-G_Richtlinie Prüfplanung WEP_B02VA.doc	publ.: 21. Sep. 2011
Vertraulich und geschützt © 2011	Prozesseigner: KREN	
Vectornix AG - Alle Rechte vorbehalten	Dokumenteigner: LIT	Ausdruck nur als Arbeitskopie gültig
		Seite: 1/6

Inhaltsverzeichnis

1.0	Allgemein	2
1.1	Zweck der Richtlinie	2
1.2	Geltungsbereich	2
1.3	Grundlagen	2
1.4	Mitgeltende Unterlagen	2
2.	Grundlagen	3
3.	Prüfarten und Mustertextbeispiele	3
a)	ID nach Wareneingangsschein	3
b)	ID nach Zeichnung	4
c)	VMK	4
d)	Systematische Prüfung	4
e)	Sonderfälle O-Ringe gehen für die WEP an die Fa. APM Technica	5
4.	Anleitung WEP-Text erfassen im SAP	5
5.	Beispiel eines Prüfplanes / Prüfprotokolls für die WEP	5
6.	Behandlung nicht konformer Artikel	6

1.0 Allgemein

1.1 Zweck der Richtlinie

Diese Richtlinie beschreibt, wie die Prüfplanung zu erfolgen hat. Im weiteren beinhaltet sie Mustertexte und Beispiele.

1.2 Geltungsbereich

Diese Richtlinie kann innerhalb der Vectronix-Projekte auf alle Stellen ausgedehnt werden, welche für die Prüfplanung der Wareneingangsprüfung zuständig sind.

1.3 Grundlagen

SAP-Schlungsunterlagen

1.4 Mitgeltende Unterlagen

Prozessbeschreibung Behandlung Nichtkonformer Artikel 08-05-01-00
Prozessbeschreibung Wareneingangsprüfung 08-02-03-00

6. Behandlung nicht konformer Artikel

Die Behandlung nicht konformer Artikel ist im Prozess 08-05-01-00 beschrieben.

In Ausnahmefällen kann entscheiden werden, nicht konforme Artikel zu akzeptieren und diese ans Lager zu legen. Für diese Situation gilt folgendes:

- Die Nichtkonformität darf keinen Einfluss auf den Montageprozess, auf eine Prüfung oder auf einen Kundennutzen haben.
- Der Prüfentscheid ist durch den zuständigen Prüfplaner auf dem Wareneingangsschein handschriftlich festzuhalten.
- Das Material ist entsprechend zu kennzeichnen. (z.B.: mit der Etikette 08-05-00-07 MVA Sonderliefergabe)
- Der Lieferant ist durch den Prüfplaner zu informieren.

Beispiel handschriftlicher Prüfentscheid durch den Prüfplaner auf dem Wareneingangsschein:

WARENEINGANGSSCHEIN zu BWL: 101	5000055178/0001
Waren eingangsdatum:	12.08.2009
Tag des datums:	12.08.2009
Werk:	3401
Bezeichnung:	Lieferschein :
Lieferant:	0000500872
Name:	BP MECHANIK AG
Bestellung:	677889/00010
EinkGruppe:	H0A Blank Claudine
	Telefon : 071 726 7290
Material:	563949
Charge:	Änderungsindex: F
Bezeichnung:	
Liefertermin:	13. Aug. 2009
Menge:	183 ST

LAGER INFORMATION

Tel: 7316 Bhf: 250

Prüfnummer: 734623 VE manuell

WEP - INFORMATION
7352 WEP VECTRONIX

Prüfklassen: ID nach Zeichnung 563949
Prüfmenge: 3

Prüfmerkmale:
 - 2 Durchgangslöcher Dm 3 +10 S gemäss FKZ633088, Planquadrat A1.
 - Mass 10,2
 - Blox auf Flecken prüfen. Teile müssen sauber sein.
 LIT-7308 / 05.06.09

Aussteller:
AU UNTERSCHRIFT

*Teile abgepakt, ohne ob Paket
zu klein.
Rechnung bei BP Rechnung durch LIT
LIT-7308
✓ K. f. o.s*

2. Grundlagen

Die Prüfplanung für die Wareneingangsprüfung von Einzelteilen und Baugruppen, welche bei Vectronix weiterverarbeitet werden, erfolgt durch das Process Design.

Die Prüfplanung von Systemartikel ohne interne Weiterverarbeitung z.B.: Kabel, Container, Stative, Taschen usw. erfolgt ebenfalls durch das Process Design. Spezielle Anforderung oder weiter wichtige Punkte müssen beim QM oder bei den Programs aktiv nachgefragt werden.

- Der Prüfentscheid ist durch den zuständigen Prüfplaner auf dem Wareneingangsschein handschriftlich festzuhalten.
- Das Material ist entsprechend zu kennzeichnen. (z.B.: mit der Etikette 08-05-00-07 MVA Sonderliefergabe)

Es ist anzustreben, dass der Lieferant das gelieferte Material im Rahmen der Prozesssteuerung selbst prüft, zweckmäßig protokolliert und die Protokolle mitt liefert.

Prüfplantextarten im SAP:

- a) ID nach Wareneingangsschein
- b) ID nach Zeichnung
- c) Vergleichsmusterkontrolle (VMK)
- d) Systematische Prüfung (Prüfung gemäss separatem Prüfplan)
- e) O-Ringe (Spezialregelung mit der Fa. APM Technica)

Grundsätzlich besteht die Prüfplandokumentation für die WEP aus dem Prüfplantext im SAP. Je nach Prüfart sind zusätzliche Dokumente erforderlich.

3. Prüfarten und Mustertextbeispiele

a) ID nach Wareneingangsschein

- typisch für: Handelsteile ohne Zeichnung, z.B. Kugellager, NV-Röhre, Material, die der Lieferant geprüft und mit Protokoll dokumentiert hat

Mustertext von 902241:

**WEP - INFORMATION
7352 WEP VECTRONIX**

Prüfkasse: ID nach Wareneingangsschein
Achtung: Verpackung (Dose) nicht öffnen!
Identifikation der NV-Röhre mit der Packungstyp:
 - Artikel-Nr. und Röhrentyp
 - Serial-Nr. mit Packungstyp
 - Serial-Nr. ins SAP eingeben

Mit zu liefernde Dokumente:
 Packungstyp und COC:
 → Packungstyp und COC (Original) in WEP ablegen

LIT-7308 / 4.5.2005

b) ID nach Zeichnung

- typisch für: Teile, die die WEP masslich prüfen kann
- Hinweis: Prüfmerkmale im SAP-Text aufzuführen.

Mustertext von 902363:

**WEP - INFORMATION
7352 WEP VECTRONIX**Prüfkasse: ID nach Zeichnung
Prüfmenge: 5 St./Lieferung

Prüfmerkmale:

- Mass 1.0-0.05

- Bohrungen Dm 2.25 H7 und 3 +0.05/0

- Gewinde M2.5

- Aussenmasse

LIT-7308 / 20.3.07

c) VMK

- typisch für: Spritzteile, Guss, Gummi, Textilien, etc.
- Hinweis: Muster durch Prüfplaner an WEP, Musterlagerort wird durch WEP bestimmt.
- WEP nach VMK = optischer Vergleich mit Vergleichsmuster.

Mustertext von 726993:

**WEP - INFORMATION
7295 WEP Vector-Montage**

Prüfkasse: VMK

Musterlagerort: 4125 5-A

Prüfmerkmale:

- bei Verdacht, Kontrolle der Shorehärté 50+5 bei APW

- wird in Montage auf Farbe geprüft

- Beschriftung gemäss FKZ 726993

CASN-4726 / 20.3.07

d) Systematische Prüfung

- typisch für: Teile und Baugruppen, die einer umfassenden Prüfung unterzogen werden müssen, z.B. Objektive, Prismen.

Mustertext von 704933: (mit Hinweis an die WEP, die Waren zur Prüfung an die Montage zu senden)

**WEP - INFORMATION
7352 WEP VECTRONIX**

weiterleiten für die WEP an 7234 Vector-Montage

Systematische Prüfung gemäss
Prüfplan PRP 704933

Anlieferung mit COCI COC überprüfen und ablegen.

LIT-7308 / 31.07.09

e) Sonderfälle O-Ringe gehen für die WEP an die Fa. APM Technica

Mustertext:

WEP - INFORMATION

3100 WERKSTOFFPRUEFLABOR APM Technica


Wareneingangsprüfung gemäss APM Technica

Nach erfolgter Prüfung der Ware durch APM:
Zurück an WEP-Vectornix - 7352

LIT-7308 / 10.12.2008

4. Anleitung WEP-Text erfassen im SAP**Materialdaten ändern**

- (SAP-Menü → Logistik → Materialwirtschaft → Materialstamm → Material → Ändern → sofort)
- Material-Nr. eingeben, enter
 - Grunddaten, enter
 - Zusatzdaten
 - Prüffest, Text im Prüfflexfeld eingeben
 - sichern

**5. Beispiel eines Prüfplanes / Prüfprotokolls für die WEP**

Siehe PRP 901476 und PFP 901476 im Agile.